

HCパーク駐車場防水床 維持管理のお願い

HCパーク駐車場防水床の性能を長期にわたって維持するために、以下の管理をお願いします。

1. 日常点検により、飛来物や排水溝および排水口の泥などの詰まりを除去して下さい。
2. トップコートや塗膜がフクレ、剥離、ひび割れなどの異常が認められた場合は、施工業者に連絡し、補修して下さい。
3. トップコートは劣化の状況に応じて、3～5年毎に塗り替えを行って下さい。
この際の塗装は、有償の工事となります。
4. 粗面仕上げ層は、使用の状況並びに時間の経過により摩耗し、滑り抵抗が低下します。
摩耗の程度により3～5年毎に再塗装が必要となります。ただし、使用の状況によっては3年を経過しなくても再塗装が必要になる場合があります。
この際の塗装は、有償の工事となります。

HCパーク駐車場防水床 使用上の注意事項

1. 走行速度制限の徹底

HCパーク駐車場防水床面の車の走行速度制限を徹底させて下さい。

(最高でも15Km/hr 以下)

2. 急発進、急ブレーキの禁止

急発進、急ブレーキは床面を損傷させますので厳禁して下さい。

3. 火気を使用しないで下さい。

煙草の吸い殻の投げ捨て、花火など火気の使用は厳禁して下さい。

4. 溶剤、ガソリン、不凍液などの薬品をこぼさないようにして下さい。

床面塗膜が軟化し、フクレや剥がれを生ずる原因となります。

5. 先端の尖った物で傷つけたり、落下させたりしないで下さい。

除雪時のスコップ使用等は、床面塗膜を損傷しますので注意して作業して下さい。

(プラスチック製使用など)

6. 重量物を引きずったり落としたりしないで下さい。

7. 洗浄には中性洗剤以外の洗剤は使用しないで下さい。

8. 表面の濡れている場合は歩行に注意して下さい。

表面が濡れていると、歩行時も滑りやすくなりますので注意して下さい。

9. 寒冷地においてスパイクタイヤ又はチェーン等を使用した場合、床面塗膜を損傷しますのでやめて下さい。また、除雪車のキャタピラ等でも床面塗膜を損傷しますのでやめて下さい。